

Znalec
Ing. Miroslav Kraus
Lázeňská 460
252 42 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK čís. 1573

o stanovení obvyklé ceny ojetého motorového vozidla

Zadavatel znaleckého posudku: Generální ředitelství cel,
Budějovická 7
Praha 4
IČ: 71214011

Č.j.: -

Účel vyžádání: odhad obvyklé ceny ojetého (použitého)
motorového vozidla pro interní potřebu firmy
Obor, odvětví: ekonomika, oceňování movitých věcí hmotných

Cena stanovena ke dni: 20.08. 2021
Prohlídka provedena dne: 20.08. 2021
Počet stran posudku: 5
Počet předaných vyhotovení: 1
Datum zpracování znaleckého posudku: 29.08.2021

Znalecký posudek je vypracován dle ustanovení zákona 151/1997 Sb. v platném znění s použitím metodiky Znaleckého standardu č.I/2005 Ústavu soudního inženýrství VUT Brno .

I. NÁLEZ

Identifikace vozidla

Druh, značka, typ: osobní automobil Saab 9-5 sedan

RZ (SPZ): ALA 00-08

Č. TP: AO 904469

Č. podv.(VIN) YS3EB45E523003403 motor: č.(typ): AHP

Rok výroby: 2001 uvedeno do provozu: 17.09. 2001

Držitel: objednatel Počet držitelů: 2

Stav počítáče km: 205 731 celk. počet ujetých km dle držitele: 205 731

Počet válců: 4 palivo: BA 91

Karoserie : samonosná sedan objem válců cm³: 2 290

Údaje o opravách a poškozeních, jejich popis: chybí AKB, běžně servisováno , amortizace odpovídá stáří a proběhu, bez projevů nadměrného opotřebení a poškození, dle sdělení objednatele porucha elektroniky motoru

Údaje o zkušební jízdě: neprovedena – nepojízdné vozidlo

Stav motoru a spojky: příslušenství úplné, oxidace povrchů nekrytých částí, startování neprovedeno – nefní AKB, projevy úniků maziva na bloku motoru.

Stav převodovky, rozvodovky, kloubového hřídele:

Únik maziva na skříni převodovky, vůle v homokinetických kloubech poloos, zteřelé gumové manžety

Stav náprav, řízení, rámu, brzdového systému: projevy zvětšení vůlí čepů a kloubů přední nápravy a řízení, funkce brzdového systému vč. zajišťovací brzdy neprovedena – nepojízdné vozidlo, koroze a poškození disků kol, koroze brzdových kotoučů

Stav skříňe karoserie (blatníky, podběhy, boky, prahy, čela, příčná stěna, střecha, sloupky, dveře, kapoty, podlahy, plošina, skříň, lak, aj.):

Koroze spojů, lemů, zdvojených dílů a exponovaných částí – podběhů, prahů a podlahy, lak oxidován, vlasové rýhy – stopy strojního mytí,

Stav příslušenství a výstroj karoserie (el. výstroj, el. přísluř., přístrojová deska, stěrače, zrcátka, maska, nárazníky, okna, topení, čalounění, koberce, sedadla, výbava vozidla, aj.): přední sedadla opotřebena, poškození laku předního nárazníku, stav odpovídá stáří a proběhu vozidla, ulomené pravé vnější zrcátko.

Stav, rozměr a hodnota pneumatik:

Michelin zimní 205/65 R15, 4* 20%, 1x původní 20%, po době doporučeného používání (4-5 let) obvyklá cena ke dni ocenění 500-- Kč, dtto sada Dunlop letní, obvyklá cena 12 000,-- Kč (lité ráfy kol)

Mimořádná výbava (rádio, magnetofon, anténa, potahy sedadel, aj.) :

není

II. POSUDEK

1. Výpočet technické hodnoty vozidla bez pneumatik:

Skupina (alternativy dle koncepce vozidla)	Výchozí technická hodnota skupiny	Základní amortizace	Technický stav skupiny horší – lepší +	Technická hodnota skupiny	Poměrný díl skupiny	Poměrná technická hodnota skupiny
[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Motor a spojka	100	90	-30	7.0	25	1.8
Převodovka	100	90	0	10.0	10	1.0
Rozvodovka						0.0
kloub hřídele						0.0
zadní náprava						0.0
Mechanismus řízení						0.0
Přední náprava mech. řízení	100	90	0	10.0	15	1.5
Zadní náprava	100	90	0	10.0	10	1.0
Rám				0.0	0	0.0
Skříň karoserie, výbava	100	90	0	10.0	25	2.5
Příslušenství a výbava karoserie	100	90	0	10.0	15	1.5
Speciální nástavba				0.0		0.0
				0.0		0.0
Technická hodnota vozidla bez pneu TH [%] =						9,3

2. Stanovení výchozí ceny - C_n :

Požizovací cena s DPH dle materiálové evidence 1 013 925,- Kč
Požizovací cena bez DPH dle materiálové evidence:

Zdůvodnění takto stanovené ceny: evidence majetku, konzultace Generali Česká pojišťovna

3. Technická hodnota pneu vozidla vyjádřená v Kč - C_p : 12 500,--

4. Technická hodnota mimořádné výbavy vyjádřená v Kč - C_{zv} : --,-- Kč

5. Výpočet časové ceny vozidla:

Výchozí cena C_a v Kč s DPH	1 013 925,--
Cena pneu prvomontáže C_{p1} v Kč	12 500,--
Výchozí cena vozidla bez pneu ($C_n - C_{p1}$) v Kč	1 001 425,--
TH vozidla bez pneu vyjádřená v %	9,30
TH vozidla bez pneu vyjádřená v Kč $TH/100*(C_n - C_{p1})$	93 133,--
Hodnota pneu v Kč C_p	12 500,--
Hodnota mimořádné výbavy v Kč C_{zv}	--,--
Časová cena vozidla v Kč $TH/100*(C_n - C_{p1}) + C_p + C_{zv}$	105 632,--

OTP platné do: neplatné
Koeficient prodejnosti K_p : 0,25

Obvyklá cena : $(C_{čv} * K_p)$: 26 410,-- Kč

Slovy: Dvacetšesttisícčtyřístadesetkorunčeských

Pozn.: cena s DPH, zaokrouhlení dle § 50 vyhlášky 441/2013 Sb.,

III. ZÁVĚR

V Praze 29.08. 2021

Znalecká doložka:

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu ze dne 1.9. 1989 čj. Spr.627<89 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady motorových vozidel.

Konzultant: ne

Smluvní odměna: ano

Znalecký úkon je zapsán pod poř.č.1573 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle připojené likvidace na zákl. dokl. 10/2021

Otisk kulaté pečeti



Podpis znalce:



